



1. Положение контактов ЗАЩИТА показано при включенном устройстве.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Груненко		
Проб.				
Н.контр.				
Утв.		Шилов		

ШРАГ.3.031.008 Э5

Система измерения СИ-02  
Схема электрическая подключения

Лит.	Лист	Листов
А		1

ООО "Лаборатория Шилова"